

BEFÜLLUNG

1. Ziehen Sie die Abdeckung ab.
2. Öffnen Sie den Einfüllstutzen und füllen Sie Liquid durch die Einfüllöffnung ein.
3. Wenn der Liquid Tank leer ist, füllen Sie das Liquid nach. Der Vorgang des Einfüllens sollte nicht länger als 20 Sekunden dauern, und die Silikonkappe sollte rechtzeitig geschlossen werden.
4. Es sind 1-3 Nachfüllungen möglich.



Liquid absorbierende Watte

Nachdem die Watte der Flüssigkeit verbraucht ist, sollten Sie die absorbierende Watte ersetzen. Nehmen Sie dafür bitte den Deckel ab und ersetzen die verbrauchte Watte durch eine neue.

- ⚠ Verhindern Sie das Öffnen des Silikonverschlusses, wenn der Tank Liquid enthält.



W
WONDERVAPE7000
(NACHFÜLLBAR)


BEDIENUNGSANLEITUNG



-01-

DATEN

Maße: 30x30x91.5 mm
Akku: 650 mAh (Aufladbar)
Ausgangsspannung: 16 W
Verdampfer: 0.8ohm Mesh Coil
Tank Material: PCTG
Laden: USB Typ-C
Airflow einstellbar



- 1 Liquid Tank
- 2 TYP-C Ladebuchse
- 3 Airflow Einstellung
- 4 Indikator


-02-

INBETRIEBNAHME

- 1: Laden Sie das Gerät auf.
- 2: Nehmen Sie den Deckel ab und öffnen den Einfüllstutzen.
- 3: Füllen Sie den Tank mit Liquid.
- 4: Schließen Sie den Einfüllstutzen und befestigen den Deckel.
- 5: Warten Sie anschließend für 120 Sekunden, die Watte muss das Liquid erst aufsaugen.

RGB BELEUCHTUNG

Während der Inhalation leuchtet das Gerät in verschiedenen Farben.



INDIKATOR

- 🟢 Grün, Power > 70 %
- 🟡 Gelb, Power 70 % - 30 %
- 🔴 Rot, Power < 30 %

Hinweis: Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED nicht. Wenn Sie den USB-Stecker abziehen, blinkt die grüne LED 3 Mal und erlischt dann.

-03-

-04-